

REPARACIÓN ELECTROBOMBA CÁMARA LAS PALMERAS

Cotización de lo siguiente

REPARACIÓN 01 ELECTROBOMBA N°01 MARCA HIDROSTAL DE 7.5Kw SERIE: 2015053811 - CÁMARA LAS PALMERAS

CONSTA DE:

- Rebobinado Completo
- Suministro e Instalación de Tres Rodamientos
- Suministro e Instalación de Dos Sellos Mecánicos
- Suministro e Instalación de un Sensor de Humedad
- Servicio de rellenado de eje del motor, donde se alojan los sellos Mecánicos
- Cambio de Orings
- Desarmado y armado general de electrobomba

--

LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS SE RECIBIRÁN HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2019.

- POR CORREO ELECTRÓNICO logisticaservicios1@emapica.com.pe

CONSIDERARAN EN LAS PROPUESTAS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- Los Precios deben de Incluir impuestos de Ley.**
- Plazo de Entrega**
- Indicar Forma de Pago**

EPS EMAPICA S.A.

Luis Suárez Achón

Asistente Logística

telefono Entel 942611676