



4167
EPS. EMAPICA S.A.
G. ADMINISTRACION
05 OCT 2018
HORA: 8:01
FIRMA: [Signature]

INFORME N° 846-2018-OL-GA-EPS. EMAPICA S.A.

Ica, 04 de Octubre de 2018

A : CPC. ALBERTO LUIS PÉREZ CHACALIAZA
Gerente de Administración

ASUNTO : APOYO DE MOVILIDAD

REFERENCIA: INFORME 822-2018 GC EPS EMAPICA S.A.

2800-
EPS. EMAPICA S.A.
SECRETARIA DE LOGISTICA
05 OCT 2018
HORA: 05:02
FIRMA: [Signature]

Por el presente y en atención al documento de la referencia me dirijo a su Despacho, para informar que realizada la verificación física la Unidad de Control Patrimonial, tipifica que el vehículo menor que solicita la Gerencia Comercial presenta deterioro total en su estructura detallándose en la ficha de registro del bien que su reparación resulta onerosa por las condiciones vistas en el inventario físico de activos al 31.12.2017. Se adjunta Informe N° 044-2018-CUCP-GA EPS EMAPICA S.A

Es cuanto se informa para su conocimiento y fines a seguir.

Atentamente,

[Signature]
Econ. María Rosario Pineda Morán
JEFE OFICINA DE LOGÍSTICA
EPS. EMAPICA S.A.

C.c: Archivo.

*Logística:
creado el costo de la
reparación.
05/10/18.*



*Sr. Paul Rodriguez
Estudio. Muroto
DCC. 09/10/2018*

[Signature]
Econ. María Rosario Pineda Morán
JEFE OFICINA DE LOGÍSTICA
EPS. EMAPICA S.A.

INFORME N° 044-2018-CUCP-GA-EPS.EMAPICA S.A

A : **ECON. MARIA R. PINEDA MORAN**
Jefe de la Oficina de Logistica de la EPS.EMAPICA S.A.

ASUNTO : **Apoyo de Movilidad**

REF. : **Informe N° 822-2018-GC-EPS EMAPICA S.A**

FECHA : **Ica, 03 de Octubre del 2018**

Me dirijo a su despacho para informarle que realizada la verificación física In Situ, el vehículo menor que solicita la Gerencia Comercial es la Motocicleta de Marca RTM, Modelo Sunway GY de 125 CC, Color Gris de Placa **NRR-0777**, que fuera adquirida en el año 2004, la cual se encuentra ubicado en la parte posterior del Almacén Central, presentando deterioro total en su estructura, encontrándose en mal estado, debiéndose se efectuar la revisión técnica por parte de un técnico Especialista.

El bien patrimonial es identificado con Código patrimonial N° 040040002 y se registra en el módulo de Avalon Patrimonio e Intangibles, se adjunta ficha de registro del bien y 03 fotos impresas en papel A-4.

Es cuanto informo a Usted, para los fines que estime por conveniente.


Atentamente.

EPS. EMAPICA S.A


CPE. JUAN R. HERNÁNDEZ PEÑA
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

CC. Archivo.





RAM 125GY

СЕРИЙНЫЙ № 123456789
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "РАМ"
Адрес: г. Москва, ул. Митяевская, д. 10
Тел: +7 (495) 123-4567
Дата выпуска: 2023 г.

